

## 大洋地区通学路対策箇所一覧

令和6年3月末時点

NO.	学校名	通番	道路の分類	地番又は目標物	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	大洋小	H25-25	市道	汲上3119番地1付近	水はけが悪く、雨上がりに水がたまり道路に広がり危険である。	排水溝の土砂等の撤去	市道路建設課	平成25年度完了
2	大洋小	H25-26	市道	梶山1955番地付近	歩道に雑草が生い茂っている。	除草・歩道舗装工事	市道路建設課	平成25年度完了
3	大洋小	H25-27	市道	札地内	道幅が狭く交通量も多い。	路面表示	市道路建設課	平成25年度完了
4	大洋小	H25-28	市道	札地内	道幅が狭くカーブも多い。交通量も多い。	路面表示	市道路建設課	平成25年度完了
5	大洋小	H26-18	市道	札地内	道幅が狭く交通量も多い。	区画線塗直し	鉦田警察署	令和2年度完了
6	大洋小	H26-19	県道茨城鹿島線	阿玉地内	歩道がなく児童の通学に危険をきたしている。	歩道設置	県鉦田工事事務所	平成26年度から設置工事中
7	大洋小	H27-4	県道茨城鹿島線	大蔵1140-1付近	歩道がなく、交通量も多い。	歩道設置	県鉦田工事事務所	令和3年度完了
8	大洋小	H30-28	市道	台濁沢468番地1早川宅付近	変形6差路で、カーブになっていて見通しが悪い。児童の横断時は、危険である。	看板設置	市道路建設課	平成29年度完了
9	大洋小	H30-29	国道51号	汲上1726番地汲上郵便局向かい側	国道51号の歩道は、1人やっと通れる幅で、大型車に煽られやすく、危険である。	歩道拡幅	国土交通省	未定
10	大洋小	H30-30	国道51号	汲上1741番地付近学校前信号機付近	登下校時に一番多くの児童が信号機を利用して、交通量の多い国道51号を横断している。完全に車が停車するなどの安全確認をしないと、大型車やスピードを出す車が多いので、大変危険である。	保護者等による立哨、見守り	学校	平成30年度完了
11	大洋小	H30-31	国道354号	汲上993番地2セブンイレブン汲上店付近	国道51号と交わる手前の国道354号を横断するので、大型車など交通量も多い。スピードを出す車も多く、横断時は危険である。	横断歩道設置	鉦田警察署	平成30年度完了
12	大洋小	H30-32	市道	梶山1305付近	見通しが悪い坂道である。	看板設置 路面表示	市道路建設課 鉦田警察署	令和元年度完了
13	大洋小	H30-33	市道	梶山地内	横断歩道がない。	看板設置	市道路建設課	令和元年度完了
14	大洋小	H30-34	県道242号	二重作～梶山間	見通しが悪く路肩(歩道)も無く、スピードを出す車がいる。	道路拡幅	県鉦田工事事務所	平成30年度完了
15	大洋小	H30-35	国道51号市道	上沢758番地付近	京知釜交差点の車の通行が多い。	区画線設置	鉦田警察署	令和2年度完了
16	大洋小	H30-36	市道	上沢340番地付近白鳥東北側～跨線橋付近	跨線橋のため見通しが悪く事故が発生しやすい。	看板設置	市道路建設課	未定
17	大洋小	H30-37	国道354号	大蔵地内いずみオート横断歩道	坂を上りきった場所に横断歩道があるため分かりにくい、スピードを出している車も多い。	区画線設置	鉦田警察署	令和2年度完了
18	大洋小	H30-38	市道	札～大蔵間	倒木が多く、すれ違いが困難であり、保護者の送迎が多い。	看板設置	市道路建設課	令和元年度完了
19	大洋小	H30-39	国道354号	札地内札横断歩道	スピードを出している車が多い。	横断歩道塗直し	鉦田警察署	令和元年度完了
20	大洋小	R2-5	市道	大洋第6跨線橋	道路が狭く、歩道がない。	歩道の設置	市道路建設課	未定
21	大洋小	R2-6	市道	大洋第7跨線橋	道路が狭く、歩道がない。	歩道の設置	市道路建設課	令和4年度完了
22	大洋小	R2-7	県道鉦田鹿嶋線	大洋小学校前	信号機が無い。	信号機設置	鉦田警察署	令和3年度完了
23	大洋小	R2-8	国道354号	いずみオート先から鹿行大橋手前まで	歩道がなく危険である。	歩道設置	県鉦田工事事務所	令和3年度から設置工事中
24	大洋小	R2-9	市道	大洋小学校隣接道路	未舗装で狭い。	路面舗装	市道路建設課	通学路になっていない
25	大洋小	R2-10	市道	大洋小学校隣接道路	未舗装で狭い。雑草が繁茂している。	路面舗装	市道路建設課	通学路になっていない
26	大洋小	R2-11	市道	県道鉦田鹿嶋線との交差点付近上沢916番地12付近	見通しも悪く、歩道もない。	歩道設置	市道路建設課	令和4年度完了
27	大洋小	R2-12	市道	オハヨー乳業付近	3202号線に横断歩道がない。	横断歩道設置	鉦田警察署	通学路指定でないため設置なし
28	大洋小	R2-13	市道	県道から延長約300mの区間	雑草が繁茂し道路が狭くなっている。	除草又は歩道設置	市道路建設課	令和3年度完了

29	大洋小	R3-17	国道354号	汲上1112付近 横断歩道	横断歩道があるが、車のおりが激しく、子供が渡るには危険な状況である。	横断歩道の塗りなおし	鉦田警察署	令和4年度完了
30	大洋小	R3-18	国道51号	愛宕神社付近	保護者の迎えの車や、51号線から入ってくる車などで危険な場面である。	路面標示(歩行者注意)及び路面標示の引き直し	鉦田警察署	令和4年度完了
31	大洋小	R3-19	市道	汲上225付近 砂利道	雨天時の冠水がひどい。道全体をふさぐほどの水たまりが出来て、児童が歩くのに危険である。	不陸補正	市道路建設課	令和3年度完了
32	大洋小	R3-20	市道	中居地内	大型車がスピードを出して通行する。保護者より苦情あり。	速度減速看板の設置	市道路建設課	令和3年度完了
33	大洋中	H25-29	県道鉦田鹿嶋線	二重作地内 武田製材所付近	急坂のS字カーブになっている。木が生い茂っているために薄暗く見通しが悪い。	枝払い、路肩の堆積土砂撤去	県鉦田工事事務所	平成25年度完了
34	大洋中	H25-30	国道354号	大蔵地内 鉦田消防署 大洋出張所付近	新鹿行大橋開通による大型車の交通量が増加した。さらに、見通しのよい直線道路のため、速度超過の車が多い。	信号機の設置	鉦田警察署	平成25年度完了
35	大洋中	H25-31	市道	梶山地内 1級4号線を北浦湖畔駅に向け右折した道路	道幅が狭く、交通量も多い。	交通安全指導	学校	平成25年度完了
36	大洋中	H26-20	市道	大蔵地内 葛西スタンド付近	点滅式の信号はあるが交差点の見通しが悪い。	看板設置	市道路建設課	平成28年度完了
37	大洋中	H26-21	国道354号	汲上地内 JAほこた大洋支店付近	道幅急に狭くなる。歩道がなく、交通量も多い。	道路改良工事	県鉦田工事事務所	平成28年度完了
38	大洋中	H26-22	国道354号	大蔵地内 いずみオート下の坂道	カーブが多く、見通しが悪い。歩道がない区間がある、交通量も多い。	歩道設置	県鉦田工事事務所	令和3年度から設置工事中
39	大洋中	H30-40	県道鉦田鹿嶋線	ファミリーマート鉦田大蔵店前交差点～武田製材所付近	交通量が比較的多いが、歩道がない、もしくは狭いところがある。	歩道拡幅	県鉦田工事事務所	令和2年度から整備事業を順次進めている

※統合前小学校の路線も含まれます。