

令和6年度 鉾田南小学校区通学路対策箇所一覧

令和6年11月末時点

No.	学校名	通番	道路の分類	地番又は目標物	通学路の状況・危険の内容等	対策内容	事業主体	対応状況
1	鉾田南小学校	R6-20	県道18号線 茨城鹿島線	コスモ石油の向かい側・山新スイミング北側の歩道	歩道に面している崖の上にある木が倒れていて崩落する危険がある	撤去し、また、腐った木があったためそれも伐採済。	鉾田工事事務所	令和6年度実施済
2	鉾田南小学校	R6-21	市道	旧当間小から総合公園前の道路	カーブになっていて見通しが悪い 横断する児童がいるため危険である	「学童注意」「スピードダウン」などの看板設置	教育総務課	設置場所について検討中
3	鉾田南小学校	R6-22	市道	関電工前の道路	道路が狭く、歩道がない 車の通りも多く、接触する危険がある	幅員を最大限利用できるよう路肩や路面を清掃	道路建設課	令和6年度実施予定
4	鉾田南小学校	R6-23	市道	あかつき保育園付近の十字路の横断歩道(学校方面⇄鉾田病院方面)	横断中、あかつき保育園方面から来る車と接触する危険がある	「学童注意」「スピードダウン」などの看板設置	教育総務課	設置場所について検討中
5	鉾田南小学校	R6-24	市道	あかつき保育園前の道路	道路が狭く、歩道がない 近くの十字路をあかつき保育園方面に曲がってきた車と接触する危険がある	「学童注意」「スピードダウン」などの看板設置	教育総務課	設置場所について検討中
6	鉾田南小学校	R6-25	県道2号線 水戸鉾田佐原線	韮負公民館前横断歩道	交通量が多い カーブになっているため、横断歩道が気付かれにくく、渡るときに危険である	ハード面での対応が難しいため、横断する時に気を付けて渡るよう、交通安全指導を徹底する。	学校	随時

・・・対策完了済み

【R 6 -20】 コスモ石油の向かい側・山新スィミング北側の歩道

路線名：県道 1 8 号茨城鹿島線

状況：歩道に面している崖の上にある木が倒れていて、崩落する危険がある。

対策内容：撤去し、また、腐った木も伐採。

対応状況：令和 6 年度実施済




【R 6 -21】 旧当間小から総合公園前の道路

路線名：市道

状況：カーブになっていて見通しが悪い。横断する児童がいるため危険である。

対策内容：「学童注意」「スピードダウン」などの看板設置

対応状況：設置場所について検討中




【R 6 -22】 関電工前の道路

路線名：市道

状況：道路が狭く、歩道がない。車の通りも多く、接触する危険がある。

対策内容：幅員を最大限利用できるよう路肩や路面を清掃

対応状況：令和 6 年度実施予定




【R 6 -23】 あかつき保育園付近の十字路の横断歩道
(学校方面⇄鉾田病院方面)

路線名：市道

状況：横断中、あかつき保育園方面から来る車と接触する危険がある。

対策内容：「学童注意」「スピードダウン」などの看板設置

対応状況：設置場所について検討中




【R 6 -24】 あかつき保育園前の道路

路線名：市道

状況：道路が狭く、歩道がない。近くの十字路をあかつき保育園方面に曲がってきた車と接触する危険がある。

対策内容：対策内容：「学童注意」「スピードダウン」などの看板設置

対応状況：設置場所について検討中



【R 6 -25】 靱負公民館前横断歩道

路線名：県道2号 水戸鉾田佐原線

状況：交通量が多い。カーブになっているため、横断歩道に気付かれにくく、渡るときに危険である。

対策内容：ハード面での対応が難しいため、横断する時に気を付けて渡るように交通安全指導を徹底する。

対応状況：随時

