


見守り 新鮮情報

事例1 新しく購入した石油ファンヒーターに、**保管していた灯油**を入れたところ、**エラー表示**が出た。メーカーからは、「灯油に水分が含まれてありエラー表示が出た。部品交換が必要」と言わされた。
(70歳代 男性)

事例2 先日購入した石油ストーブに、**昨シーズンの残りの灯油**を入れて火をつけた。その日は点火できただが、二日後には**つかなくなつた**。メーカーには、「灯油が古かったからではないか」と言わされた。
(60歳代 女性)



暖房器具に昨シーズンの灯油を使わないで

ひとこと
助言

昨シーズンの
灯油を使わないで



見守るくん

- 灯油は、保管中に日光や熱により変質したり、水や異種の油などが混入したりして「不良灯油」になることがあります。不良灯油を暖房器具に使用すると煙が出たり緊急消火ができなくなったりするなど、故障の原因になります。
- 昨シーズンのものなど、変質の可能性がある灯油は使用しないでください。
- 暖房器具を片付けるときは、取扱説明書に従って内部に灯油を残さないように処理してから保管することが大切です。
- 灯油はそのシーズン中に使い切りましょう。