

令和4年度 大洋地区通学路対策箇所一覧

令和5年12月末時点

No.	学校名	通番	道路の分類	地番又は目標物	通学路の状況・危険の内容等	対策内容	事業主体	対応状況
1	大洋小学校	R4-9	市道	Yショップ桜井商店から県道銚田鹿嶋線にかけて	歩道がなく、中学生の自転車、車両も多い。道路左右には雑草が生い茂り、ごみなどの整備が必要。徒歩児童は危険。	除草及び土砂撤去	市道路建設課	令和5年度完了
2	大洋小学校	R4-10	県道銚田鹿嶋線	ファミリーマート(大蔵)信号付近から葛西スタンド点滅信号付近まで	水はけが悪く、雨天時には水がたまり道路に広がり歩行は不便。中学生の自転車等も危険である。朝のバス停(横田工務店付近)までの交通量も多い。	排水等舗装工事	県銚田工事事務所	令和5年度完了
3	大洋小学校	R4-11	県道銚田鹿嶋線	第8跨線橋西側ラーメン萬来軒付近	スピードを出す車が多く、カーブのため事故も多い。跨線橋からの車も死角となっていて危険。	歩道の設置	県銚田工事事務所	整備事業を順次進めている
4	大洋小学校	R4-12	市道	第7跨線橋東側上沢511番地11付近交差点	横断歩道がない。	警戒看板の設置	市道路建設課	場所の検討
5	大洋小学校 大洋中学校	R4-13	市道	中居ごみ捨て場付近 中居1260番地2付近	カーブで先が見えない状態なのに、スピードを出す車が多く危険	警戒看板の設置	市道路建設課	場所の検討
6	大洋中学校	R4-14	市道	上幡木1627番地付近	見通しが悪い。	停止線引き直し	市道路建設課	引き直し予定
7	大洋中学校	R4-15	市道	グループホームポコ・ア・ポコ大洋付近	見通しが悪い。	警戒看板の設置	市道路建設課	場所の検討
8	大洋中学校	R4-16	市道	大儀寺付近 阿玉602番地付近	見通しが悪い。	警戒看板の設置	市道路建設課	場所の検討
9	大洋中学校	R4-17	市道	二重作860番地付近	道幅が狭い、見通しが悪い。	一時停止線の引き直し	銚田警察署	対応中

■■■対策完了済み

【R4-9】 Yショップ桜井商店から県道銚田鹿島線（大洋小学区通学路）

路線名：市道大洋0108号線

状況：通行車両等が多いが歩道なし。雑草が生い茂り、ごみの散乱も目立つ。

対策内容：除草及び土砂撤去

対応状況：令和5年度完了

(対策前)



(対策後)



【R4-10】ファミリーマート大蔵店から葛西スタンド点滅信号付近
(大洋小学区通学路)

路線名：県道銚田鹿嶋線

状況：水はけが悪く、雨天時は歩行が困難。交通量も多く危険。

対策内容：排水等舗装工事

対応状況：令和5年度完了



(対策前)



(対策後)



【R4-11】 第8 跨線橋 ラーメン萬来軒交差点付近（大洋小学区通学路）

路線名：県道銚田鹿嶋線

状況：スピードを出す車が多く、カーブのため事故が多い。

跨線橋側からも見通しが悪い。

対策内容：歩道の設置

対応状況：整備事業を順次進めている




【R4-12】 第7跨線橋東側（大洋小学区通学路）

路線名：市道大洋1121号線・0106号線

状況：横断歩道がない。

対策内容：警戒看板の設置

対応状況：場所の検討




【R4-13】 中居ゴミ捨て場付近（大洋小・大洋中学区通学路）

路線名：市道大洋0109号線

状況：カーブで見通しが悪い。スピードを出す車が多く危険。

対策内容：警戒看板の設置

対応状況：場所の検討




【R4-14】 かに定から海岸方面へ向かう途中の交差点（大洋中学区通学路）

路線名：市道大洋1058号線・1065号線

状況：見通しが悪く危険。

対策内容：停止線引き直し

対応状況：引き直し予定




【R4-15】 グループホームポコ・ア・ポコ大洋付近（大洋中学区通学路）

路線名：市道大洋0105号線

状況：カーブで見通しが悪い。

対策内容：警戒看板の設置

対応状況：場所の検討




【R4-16】大儀寺付近（大洋中学区通学路）

路線名：市道大洋0105号線

状況：カーブで見通しが悪い。

対策内容：警戒看板の設置

対応状況：場所の検討



【R4-17】二重作地内（大洋中学区通学路）

路線名：市道大洋0201号線・4238号線

状況：道が狭く危険。本通りに出る際の見通しも悪い。

対策内容：一時停止線の引き直し

対応状況：対応中

