

旭地区通学路対策箇所一覧

令和6年3月末時点

No.	学校名	通番	道路の分類	地番又は目標物	通学路の状況・危険の内容等	対策内容	事業主体	対応状況
1	旭東小	H25-1	市道	荒地614番地付近	道幅が狭く、歩道がない。	路面表示の設置	市道路建設課	平成25年度完了
2	旭東小	H25-2	市道	荒地601番地付近	道幅が狭く、歩道がない。	路面表示の設置	市道路建設課	平成25年度完了
3	旭東小	H26-1	市道	子生公民館付近	急カーブがある。 車がスピードを出してくる。	警戒看板の設置	市道路建設課	平成26年度完了
4	旭東小	H30-1	県道115号 子生茨城線	玉田1043番地	横断歩道がない。	横断歩道の設置	銚田警察署	令和4年度完了
5	旭東小	H30-2	国道51号	子生387番地	歩道が狭い。	歩道拡幅	国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所	整備予定
6	旭東小	H30-3	市道	荒地614番地	道幅が狭く、歩道がない。	路肩整備	市道路建設課	平成30年度完了
7	旭東小	H30-4	市道	荒地601番地	道幅が狭く、歩道がない。	看板設置	市道路建設課	令和元年度完了
8	旭東小	H30-5	市道	子生35番地	急カーブがある。	看板設置	市道路建設課	令和元年度完了
9	旭東小	H30-6	市道	荒地604番地 学校前路線	30km/h制限の道路だが、通学時間帯(朝)は走行する車両がそれ以上のスピードをだしている。「スクリーン」等の表示で注意喚起をしたい箇所である。	路側帯のカラー舗装化	市道路建設課	令和3年度完了
10	旭南小	H25-3	国道51号 市道	椛山診療所入口	交差点が変則で横断歩道が長い。	保護者等による立哨、見守り	学校	平成25年度完了
11	旭南小	H30-8	市道	柏熊新田農村集落センター付近	歩道がなくカーブが多い。	路面標示の設置	市道路建設課	平成26年度完了
12	旭南小	H30-9	市道	野中池、常磐1599番地付近	ガードレールに隙間(1m)がある。	看板設置	市道路建設課	令和元年度完了
13	旭南小	H30-10	市道	常磐市道常磐1640番地4付近	坂道の急カーブで見通しが悪い。	看板設置	市道路建設課	未定
14	旭南小	H30-11	市道	常磐三差路、常磐1641番地付近	一時停止標識無し、停止線も消えかけていて優先道路が分かりづらい。	区画線設置	市道路建設課	令和4年度完了
15	旭南小	H30-12	市道	勝下592番地付近T字路	一時停止標識・停止線がない。	停止線設置	銚田警察署	平成30年度完了
16	旭南小	H30-13	市道	椛山診療所付近から旧国道51号	歩道がなく車の交通量も多い。	グリーンベルト設置	市道路建設課	未定
17	旭西小	H26-2	市道	上鹿田	道幅が狭く、歩道がない。	警戒看板の設置	市道路建設課	平成26年度完了
18	旭西小	H24-1	県道鹿田玉造線	鹿田中央スーパー付近	道幅が狭く、歩道がない。	路面表示の設置	県銚田工事事務所	平成24年度完了
19	旭西小	H27-1	県道鹿田玉造線	鹿田中央スーパー付近	道幅が狭く、歩道がない。	道路改良工事	県銚田工事事務所	令和3年度完了
20	旭西小	H30-14	市道	中央スーパー交差点	県道と市道の交差点で、市道の道幅が広くなり見通しがきかなくなったので、より危険性が増した。	看板設置 カラー舗装	市道路建設課 県銚田工事事務所	令和元年度完了 令和3年度完了
21	旭西小	H30-15	市道	旭運輸～南造谷陸橋	歩道が南側にない。見通しが悪く交通量が多い。横断歩道が途中になく道路を横断する時に危険が伴う。	警戒看板の設置	市道路建設課	令和5年度完了
22	旭西小	H30-16	県道114号 下太田銚田線	常磐1658番地付近交差点	変則交差点。道幅拡幅、舗装工事され、交通量と通行車両の速度が増加したため危険性が増した。	パトロール強化	銚田警察署	平成30年度完了
23	旭西小	H30-17	県道114号 下太田銚田線	造谷1382番地付近十字路	道路拡幅、舗装工事され、交通量と通行車両の速度が増加した。	パトロール強化	銚田警察署	平成30年度完了
24	旭西小	H30-18	市道	常磐高架橋(大洗鹿島線)	道幅が狭く歩道がない。さらに陸橋の頂点に向かって見通しが悪い。	路肩清掃	市道路建設課	令和元年度完了
25	旭西小	H30-19	市道	造谷荒屋高架橋(大洗鹿島線)	道幅が狭く歩道がない。さらに陸橋の頂点に向かって見通しが悪い。	路肩清掃	市道路建設課	令和元年度完了
26	旭西小	R3-1	市道	造谷1371番地付近の交差点～鹿田900番地8付近のT字路	車がスピードを出して通行している。	速度規制の新設	銚田警察署	令和4年度完了
27	旭西小	R3-2	市道	造谷1529番地6付近から入り「鹿島旭駅」まで	車の速度が上がりやすく、歩道もない。	路面標示、外側線の引き直し 速度規制の新設	市道路建設課 銚田警察署	令和5年度完了予定 未定
28	旭西小	R3-3	市道	鹿田900番地8付近のT字路	登校時の交通量が多く、信号がないため横断に危険が伴う。	路面標示の塗直し	銚田警察署	令和3年度完了
29	旭西小	R3-4	市道	「山城亭」前十字路	登校時の交通量が多く、信号がないため横断に危険が伴う。	横断歩道注意看板の設置	市道路建設課	令和3年度完了
30	旭北小	H24-2	県道下太田銚田線	田崎3885番地付近	道幅が狭く、歩道がない。	道路改良工事	県銚田工事事務所	平成24年度完了
31	旭北小	H25-4	県道大洗友部線	箕輪2698番地付近	横断歩道の設置の必要がある。	横断歩道整備	県銚田工事事務所 銚田警察署	平成25年度完了
32	旭北小	H24-3	県道下太田銚田線	田崎3940番地3付近	道幅が狭く、歩道がない。	排水整備による歩行者の安全確保	県銚田工事事務所	平成24年度完了
33	旭北小	H28-1	県道大洗友部線	大谷橋付近	道幅が狭く、歩道がない。	バイパス工事	県銚田工事事務所	令和5年度完了
34	旭北小	H30-20	県道114号 下太田銚田線	田崎60番地1付近の橋	橋付近道幅が狭くカーブになっており、歩道がない。	道路拡幅	県銚田工事事務所	令和2年度完了
35	旭北小	H30-21	県道114号 下太田銚田線	旭北小から大谷川に向かう道	歩道が狭い。	路肩確保	県銚田工事事務所	令和3年度完了

36	旭北小	H30-22	県道114号 下太田銚田線	中野酒店前の坂道	ブロック塀があったり坂道が曲がったりしているため横断しにくい。	区画線引き直し	県銚田工事事務所 銚田警察署	令和元年度完了
37	旭北小	H30-23	県道114号 下太田銚田線	エネオスタンド手前坂道とT字路	見通しが悪い。	一時停止看板の位置変更	銚田警察署	令和5年度完了
38	旭北小	H30-24	市道(和岡地区道路)	現「鹿吉」倉庫付近	交通量が多いが、横断歩道がない。	停止線設置	銚田警察署	令和元年度完了
39	旭北小	H30-25	県道大洗友部線	箕輪2167番地付近～	歩道がなく児童の通学に危険をきたしている	歩道設置	県銚田工事事務所	令和2年度完了
40	旭北小	R3-5	市道	上太田384番地付近	カーブで見通しが悪い。	センターラインの差り なおし	市道路建設課	令和4年度完了予定
41	旭北小	R3-6	県道大洗友部線	箕輪2493番地付近	カーブで横断歩道から車の確認ができない。	路肩清掃	県銚田工事事務所	令和3年度完了
42	旭北小	R3-7	市道	下太田302番地1付近	カーブの坂道とT字路があり見通しが悪い。	一時停止の新設	銚田警察署	令和3年度完了
43	旭中	H25-5	県道子生茨城線	造谷1225番地付近 JA茨城旭村本所～ 旭公民館	路側帯が土で覆われ道路幅が狭い。 土手等で左側から来る車が見えない。自 転車で左側通行ができない。	路肩の堆積土砂 撤去	県銚田工事事務所	平成25年度完了
44	旭中	H26-3	市道	荒地717番地付近 石材置き場(農道)	道路が土で覆われていて道路幅が狭い。 雑草が茂っている。	除草、路肩土砂 撤去	市道路建設課	平成26年度完了
45	旭中	H26-4	市道	上太田689番地付近 福井建設付近交差点	変則十字路で停止線やカーブミラーはあるが、優先道路が坂道のため見通しが悪い。	学校による 交通安全指導	学校	随時指導
46	旭中	H30-26	広域農道「メロンロード」	造谷1484番地1付近のメロンロード	人家、街灯が少ない。	防犯灯設置	市危機管理課	平成30年度完了
47	旭中	H30-27	県道114号 下太田銚田線	田崎60番地1付近の橋	橋付近道幅が狭くカーブになっており、 歩道がない。	道路拡幅	県銚田工事事務所	令和2年度完了