

小・中学校及び幼稚園の耐震診断結果の公表について

□概要

学校施設は、多くの子どもたちが1日の大半を過ごす学習や生活の場であることや、災害時には避難場所としての役割を果たすことから、学校施設の耐震化を図り安全な環境を確保することは重要な課題となっております。

平成20年6月に地震防災対策特別措置法の一部改正されたことにより耐震診断を実施した建物ごとに、その結果を公表することが義務付けられましたので、鉾田市においてこれまでに実施した耐震診断及び耐震化優先度調査の結果について、公表いたします。

鉾田市では、新耐震基準(昭和56年以前)に建築された小・中学校の校舎及び屋内運動場について、これまでに実施した耐震診断(2次診断)の結果に基づいて緊急性の高い施設から順次耐震補強工事を行っていく予定です。

□耐震診断結果(平成24年7月1日現在)

市内学校施設等における耐震診断実施状況及び結果については、別紙一覧表のとおりです。

耐震診断実施状況一覧表

□問い合わせ

鉾田市教育委員会学校教育課
〒311-1492 茨城県鉾田市造谷605-3
TEL 0291-37-4340(直通)
E-mail gakkou@city.hokota.lg.jp

銚田市立小・中学校耐震診断実施状況一覧

平成24年7月1日現在

【小学校】

学校名	建物名称	棟番号	建築年度	構造・規模			耐震診断状況					備考
				構造	階数	面積	耐震化優先度調査		耐震診断(2次診断)		補強	
							実施年	結果(ランク)	実施年	結果(Is値)	実施年	
旭東小	校舎	11	H13.10	RC	2	2,414	-	-	-	-	-	
	校舎	1-3	S58.2	RC	2	756	-	-	-	-	-	
	校舎	1-5	H14.3	RC	2	112	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	7	S55.3	S	1	748			H18	0.17	H19	
旭南小	校舎	1	S49.2	RC	2	1,833	H18	⑤	H21	0.7	必要なし	
	校舎	8	S57.3	RC	2	801	H18	⑤	H21	0.72	必要なし	
	屋内運動場	7	S54.2	S	1	748	H18	③	H21	0.24	H23	
旭北小	校舎	1	S53.1	RC	2	2,330	H18	⑤	H21	0.65		
	屋内運動場	7	S56.3	S	1	748	H18	④	H21	0.25	H23	
旭西小	校舎	1-1	S51.1	RC	2	1,874			H16	0.37	H17	
	校舎	1-2	H6.3	RC	2	351	-	-	-	-	-	
	校舎	1-3	H8.11	RC	2	8	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	6	S54.7	S	1	748			H14	0.32	H15	
巴第一小	校舎	1-1	S44.4	RC	2	796						
	校舎	1-2	S45.1	RC	2	678	H20	③	H21	0.42		
	屋内運動場	8	H6.3	RC	2	918	-	-	-	-	-	
大和田小	校舎	1	S42.3	RC	2	1,349	H20	②	H21	0.33		
	屋内運動場	8	H5.3	RC	2	881	-	-	-	-	-	
当間小	校舎	6	S52.2	RC	2	1,597	H20	⑤	H21	0.79	必要なし	
	屋内運動場	8	S53.3	S	2	540	H19	④	H21	0.26	H23	
徳宿小	校舎	12-1	S48.2	RC	2	937						
	校舎	12-2	S49.1	RC	2	1,067	H20	⑤	H21	0.79	必要なし	
	校舎	20	S60.3	RC	2	478	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	23	H11.12	RC	2	1,031	-	-	-	-	-	
舟木小	校舎	1	S44.3	RC	2	1,434	H20	③	H21	0.57		
	屋内運動場	4	S45.3	RC	2	391	H20	①	H21	0.35		
	屋内運動場	8	S63.2	RC	2	802	-	-	-	-	-	
銚田小	校舎	1-1	S44.4	RC	3	865	H20	②	H21	0.35		
	校舎	1-2	S45.3	RC	3	906						
	校舎	1-3	S46.3	RC	3	1,745	H20	②	H21	0.44		
	校舎	8	S55.3	RC	3	317	H20	④	H21	0.55		
	屋内運動場	4	S47.6	S	1	802	H19	③	H21	0.31		
諏訪小	校舎	11-1	S54.3	RC	2	1,753	H20	⑤	H21	0.93	必要なし	
	校舎	11-2					H20	⑤	H21	0.95	必要なし	
	校舎	15	S59.3	RC	2	260	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	10	S51.3	S	2	540	H18	①	H21	0.35		
新宮小	校舎	11	S53.8	RC	2	1,634	H20	⑤	H21	0.97	必要なし	
	屋内運動場	13	S54.6	S	2	545	H19	④	H21	0.21	H23	
大竹小	校舎	5	S55.12	RC	2	1,842	H20	⑤	H21	0.75	必要なし	
	校舎	10	S58.3	RC	1	328	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	6	S56.3	S	2	608	H19	③	H21	0.47		
青柳小	校舎	1	S45.1	RC	2	1,223	H20	②	H21	0.6		
	校舎	11	S48.3	RC	1	211	H20	⑤	H21	1.33	必要なし	
	屋内運動場	9	H8.3	RC	2	883	-	-	-	-	-	
野友小	校舎	1	S46.2	RC	2	1,178	H20	②	H21	0.35		
	屋内運動場	5	S50.6	S	1	408	H19	④	H21	0.38		
串挽小	校舎	7	S50.12	RC	2	1,413	H20	⑤	H21	0.77	必要なし	
	校舎	15	S59.3	RC	2	446	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	11	S52.3	S	2	540	H19	④	H21	0.36		
上島東小	校舎	15-1	S58.3	RC	3	1,080	-	-	-	-	-	
	校舎	15-2	S59.3	RC	3	1,506	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	11	S53.3	S	1	504	H18	③	H20	0.27	H23	
上島西小	校舎	13	S53.3	RC	2	1,167	H18	⑤	H21	0.93	必要なし	
	屋内運動場	14	S55.3	S	1	532	H18	③	H21	0.27	H23	
白鳥東小	校舎	15-1	S49.3	RC	3	1,562						
	校舎	15-2	S54.3	RC	3	482	H18	③	H19	0.49		
	屋内運動場	16	S54.3	S	1	748	H18	②	H19	0.17	H22	
白鳥西小	校舎	13	S52.3	RC	3	1,936						
	屋内運動場	18	S54.3	S	1	748	H18	③	H21	0.21	H23	

【中学校】

学校名	建物名称	棟番号	建築年度	構造・規模			耐震診断状況					備考
				構造	階数	面積	耐震化優先度調査		耐震診断(2次診断)		補強	
							実施年	結果(ランク)	実施年	結果(Is値)	実施年	
鉾田南中	校舎	16-1	S47.2	RC	3	1,461	H19	③	H21	0.33	H23	
	校舎	16-2	S48.2	RC	3	1,712	H19	③	H21	0.59	H23	
	校舎	16-3	S50.3	RC	3	1,876	H19	②	H21	0.32	H23	
	校舎	16-4	S50.3	RC	2	280	H19	①	H21	1.01	必要なし	
	屋内運動場	23-1	H2.6	RC	2	1,851	-	-	-	-	-	
鉾田北中	校舎	1-1	S39.3	RC	2	712						改築予定
	校舎	1-2	S40.3	RC	2	1,686						"
	校舎	1-3	S41.2	RC	2	1,752						"
	屋内運動場	12	H4.1	RC	2	1,478	-	-	-	-	-	
旭中	校舎	22-1	S55.3	RC	3	1,604	H18	④	H20	0.5	H22	
	校舎	22-2	S56.3	RC	3	1,273						
	校舎	22-3	S57.3	RC	3	1,228	H18	④	H20	0.76	必要なし	
	屋内運動場	33	H4.6	RC	2	1,922	-	-	-	-	-	
大洋中	校舎	15-1	S55.3	RC	3	1,020	H18	④	H21	0.45		H24工事
	校舎	15-2	S56.3	RC	3	555						H24工事
	校舎	17-1	S56.3	RC	3	584	H18	④	H21	0.51		H24工事
	校舎	17-2	S57.3	RC	3	1,476						H24工事
	屋内運動場	12	H22.2	RC	2	1,607	-	-	-	-	-	

【幼稚園】

学校名	建物名称	棟番号	建築年度	構造・規模			耐震診断状況					備考
				構造	階数	面積	耐震化優先度調査		耐震診断(2次診断)		補強	
							実施年	結果(ランク)	実施年	結果(Is値)	実施年	
鉾田幼稚園	舎	4	S54.3	RC	1	760	H20	⑤	H21	1.68	必要なし	
旭幼稚園	舎	8	S59.3	RC	1	1,136	-	-	-	-	-	
つばさ幼稚園	舎	1	H2.6	RC	1	754	-	-	-	-	-	
	舎	2	H2.6	RC	1	625	-	-	-	-	-	
鉾田北幼稚園	舎	1	H16.3	W	1	1,317	-	-	-	-	-	