

銚田北地区通学路対策箇所一覧

令和6年3月末時点

NO.	学校名	通番	道路の分類	地番又は目標物	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	銚田北小	H25-6	市道	下富田1014番地付近	一時停止を怠る車もあり、危険である。	警戒看板の設置	市道路建設課 銚田警察署	平成25年度完了
2	銚田北小	H25-7	県道水戸神栖線	大川	道幅が狭く歩道がない。	歩行部に路面表示	県銚田工事事務所	平成25年度完了
3	銚田北小	H25-8	市道	秋山～駒木根の市道	樹木がうつそうと茂り薄暗く、道幅が狭い。	枝払いを地権者に要請	市道路建設課	平成25年度完了
4	銚田北小	H25-9	市道	大戸	道幅が狭く、雑木林から木がでてくる。	枝払いを地権者に要請	市道路建設課	平成25年度完了
5	銚田北小	H25-10	市道	借宿 青柳小入口～青柳910番地	道幅が狭い。	路面表示	市道路建設課	平成25年度完了
6	銚田北小	H25-11	市道	青柳910番地付近交差点	交差点付近に雑草が茂り見通しが悪い。	除草	市道路建設課	平成25年度完了
7	銚田北小	H25-12	市道	青柳1313番地付近	道幅が狭く、道路脇に水門があるが安全施設がない。	ガードレールの設置	市道路建設課	平成25年度完了
8	銚田北小	H25-13	市道	青柳373番地	道幅が狭い。	スクールゾーン 標示の塗り直し	市道路建設課	平成25年度完了
9	銚田北小	H26-5	市道	下富田804番地付近	歩道がなく、林道であるため 日中でも薄暗い。	警戒看板の設置 枝払い	市道路建設課	平成26年度完了
10	銚田北小	H26-6	県道茨城鹿島線	鳥栖769番地付近	片側に歩道があるものの、 道幅が狭い。	警戒看板の設置	県銚田工事事務所 市道路建設課	平成26年度完了
11	銚田北小	H26-7	県道水戸神栖線	大和田	交通量が多く道幅が狭い。	横断歩道等の 設置	銚田警察署	平成30年度完了
12	銚田北小	H26-8	県道水戸神栖線	大和田568番地2付近	急カーブで道幅が狭く、歩道がない。	道路改良工事	県銚田工事事務所	令和2年度完了
13	銚田北小	H27-2	市道	徳宿	道幅が狭い。	道路の拡幅	市道路建設課	平成29年度完了
14	銚田北小	H28-2	県道110号	石八戸信号付近	歩道がない。	路肩の堆積土砂を撤去	県銚田工事事務所	平成29年度完了
15	銚田北小	H28-3	市道	セブンイレブン銚田北店付近	道幅が狭く、歩道がない。	警戒看板の設置	市道路建設課	未定
16	銚田北小	H28-4	市道	銚田北中学校 多目的グラウンド付近	見通しが悪い。	警戒看板の設置 カーブミラーの設置	市道路建設課	平成28年度完了
17	銚田北小	H28-5	県道鹿田玉造線	銚田北小学校正門付近	交通量が多い。 横断する際に危険がある。	信号機の移設 路面標示の設置	県銚田工事事務所 銚田警察署	平成28年度完了
18	銚田北小	H28-6	市道	銚田北小北側道路	歩道がない。	歩道設置	市道路建設課	未定
19	銚田北小	H28-7	県道大和田羽生線	旧大和田小学校付近	急カーブで見通しが悪い。 道幅が狭く、歩道がない。	道路拡幅	県銚田工事事務所	未定
20	銚田北小	H28-8	県道水戸神栖線	セブンイレブン銚田上富田店付近	交通量が多い。 道幅が狭く、歩道がない。	道路拡幅	県銚田工事事務所	整備中(測量中)
21	銚田北小	R1-1	市道	徳宿3100番地14付近	道路が狭く、歩道も狭い。	歩道の設置	市道路建設課	令和3年度完了
22	銚田北小	R2-1	県道小川銚田線	借宿簡易郵便局付近	歩車道を区別する緑石がないため、 車が歩行者に近づきやすい。	交通安全施設の設置	県銚田工事事務所	未定
23	銚田北小	R2-2	県道水戸神栖線	青柳2111番地 山越商事付近	見通しの良い直進道路でスピードを出す車が多いが、歩道及び横断歩道がない。	交通安全施設の設置 (横断歩道)	県銚田工事事務所 銚田警察署	令和3年度完了
24	銚田北小	R2-3	市道	鳥栖1941番地 皆藤鮮魚店付近	幅員の狭い道路と広い道路の交差点で交通量も多い。	道路標示等塗直し	銚田警察署	令和3年度完了
25	銚田北小	R2-4	市道	徳宿2858番地4付近	幅員が狭く、スクールバスが左折する際、対向車線に入ってしまう。	交差点改良	市道路建設課	令和5年度完了
26	銚田北中	H25-14	県道銚田茨城線	舟木145番地付近	車の交通量が多いが、片側歩道が狭く、自転車と歩行者のすれ違いに支障がある。	路肩の堆積土砂撤去	県銚田工事事務所	平成25年度完了
27	銚田北中	H25-15	県道銚田茨城線	大戸736番地付近十字路	道幅が狭く、掘があり見通しが悪い 自転車と車のすれ違いに支障がある。	停止線の塗直し	県銚田工事事務所 銚田警察署	平成25年度完了
28	銚田北中	H26-9	市道	下富田661番地4付近 下富田信号より300m先の下り坂	道幅が狭く、見通しが悪い曲がりくねった急な坂道がある。 自転車と車のすれ違いに支障がある。	歩道の整備 看板の設置	市道路建設課	平成28年度完了 ※看板のみ
29	銚田北中	H27-3	市道	舟木セブンイレブン 銚田北店付近	道幅が狭く、歩道がない。	警戒看板の設置	市道路建設課	平成28年度完了
30	銚田北中	R1-2	県道下太田銚田線	徳宿1738番地5付近	県道の整備に伴い交通量が増え、スピードを出している車も多いため道路を横断する際に危険。	路面標示	県銚田工事事務所	令和3年度完了

※統合前小学校の路線も含まれます。