

令和5年度 銚田南小中学校区通学路対策箇所一覧

令和6年2月末時点

No.	学校名	通番	道路の種類	地番又は目標物	通学路の状況・危険の内容等	対策内容	事業主体	対応状況
1	銚田南小学校	R5-11	県道182号 大竹銚田線	給食センター前横断歩道	坂道でスピードを出す車が多く、坂下から上がってくると太陽光で眩しく歩行者が見えづらい。信号機も無いため横断が困難	横断歩道予告標示の補修	銚田警察署	令和5年12月28日付け警察本部宛補修上申済み
2	銚田南小学校	R5-12	県道2号 水戸銚田佐原線	安房方面からセイコーマート柏熊店にかけての歩道	交通量が多く、歩道が緑石だけなので危険	ラバーポール又は反射材設置	銚田工事事務所	令和6年度対応予定
3	銚田南小学校	R5-13	市道	本澤接骨院側から桜本信号に向かう道、及び二股に分かれる右手側の道	歩道がなく、通行量が多い。登下校時、学生、自転車、車の通りが多く危険	交通安全指導	学校	随時実施
4	銚田南小学校	R5-14	市道	新銚田駅付近のこどもサークル脇、新銚田橋から出る道	止まれの看板も停止線もあるが、止まらず出てくる車が多い	停止線及び「止まれ」標示の補修	銚田警察署	令和5年12月28日付け警察本部宛補修上申済み
5	銚田南小学校	R5-15	県道2号 水戸銚田佐原線	ヨヨギタクシーから新七瀬橋に曲がる信号機付近	路側帯が狭く、白線も消えている部分が多い。自転車の学生も通るので、車との接触が考えられ危険	外側線引き直し	銚田工事事務所	令和6年度対応予定
6	銚田南中学校	R5-16	市道	本澤接骨院から安達商事付近まで	小中高生の登下校時刻は、歩行者、自転車、自家用車、バス等の交通量が多く、道幅が狭い	送迎の方法について保護者に指導	学校	随時実施
7	銚田南中学校	R5-17	県道18号 茨城鹿島線	本澤接骨院前交差点	坂を上ってきた左折車の交差点での巻き込み事故注意	交通安全指導	学校	随時実施
8	銚田南中学校	R5-18	県道2号 水戸銚田佐原線	中根交差点	交通量が多い	横断歩道標示の補修	銚田警察署	4面とも令和5年12月28日付け警察本部宛補修上申済み
9	銚田南中学校	R5-19	県道2号 水戸銚田佐原線	桜本交差点	変則交差点で、交通量が多い	外側線などの引き直し	銚田工事事務所	令和6年度対応予定

■■■対策完了済み


## 【R5-11】 給食センター前横断歩道（スクールバス乗降所）

路線名：県道182号 大竹鉾田線

状況：坂道でスピードを出す車が多く、坂下から上がってくると太陽光で眩しく歩行者が見えづらい。信号機も無いため横断が困難。

対策内容：横断歩道予告標示の補修

対応状況：令和5年12月28日付け警察本部宛補修上申済み




【R5-12】 安房方面からセイコーマート柏熊店にかけての歩道

路線名：県道 2号 水戸鉾田佐原線

状況：交通量が多く、歩道が縁石だけなので危険。

対策内容：ラバーポール又は反射材設置

対応状況：令和6年度対応予定



【R5-13】 本澤接骨院側から桜本信号に向かう道、  
及び二股に分かれる右手側の道

路線名：市道7-63号線、市道8-5001号線

状況：歩道がなく、通行量が多い。

登下校時、学生、自転車、車の通りが多く危険。

対策内容：交通安全指導

対応状況：随時実施




【R5-14】新銚田駅付近のこどもサークル脇、新銚田橋から出る道

路線名：市道8-5034号線

状況：止まれの看板も停止線もあるが、止まらず出てくる車が多い。

対策内容：停止線及び「止まれ」標示の補修

対応状況：令和5年12月28日付け警察本部宛補修上申済み



【R5-15】 ヨヨギタクシーから新七瀬橋に曲がる信号機付近


路線名：県道2号 水戸鉾田佐原線

状況：路側帯が狭く、白線も消えている部分が多い。

自転車の学生も通るので、車との接触が考えられ危険。

対策内容：停止線及び「止まれ」標示

対応状況：令和5年12月28日付け警察本部宛補修上申済み




【R5-16】 本澤接骨院から安達商事付近まで

路線名：市道7-63号線

状況：小中高生の登下校時刻は、歩行者、自転車、自家用車、バス等の  
交通量が多く、道幅が狭い。

対策内容：送迎の方法について保護者に指導

対応状況：随時実施




【R5-17】 本澤接骨院前交差点

路線名：県道18号 茨城鹿島線

状況：坂を上ってきた左折車の交差点での巻き込み事故注意。

対策内容：交通安全指導

対応状況：随時実施






【R5-18】 中根交差点

路線名：県道2号 水戸鉾田佐原線

状況：交通量が多い。

対策内容：横断歩道標示の補修

対応状況：4面とも令和5年12月28日付け警察本部宛補修上申済み



## 【R5-19】 桜本交差点

路線名：県道2号 水戸鉾田佐原線

状況：変則交差点で、交通量が多い。

対策内容：外側線などの引き直し

対応状況：令和6年度対応予定

