

令和6年度 大洋小中学校区通学路対策箇所一覧

令和6年11月末時点

No.	学校名	通番	道路の分類	地番又は目標物	通学路の状況・危険の内容等	対策内容	事業主体	対応状況
1	大洋小学校	R6-26	県道銚田鹿嶋線	ファミリーマート(大蔵)信号付近から葛西スタンド点滅信号付近まで	水はけが悪く、雨天時には、水たまりが道路にも広がり歩行は不便。朝のバス停(横田工務店付近)までの交通量も多い。歩道がなく危ない。	区画線の引き直しを検討	銚田工事事務所	令和7年度実施予定
2	大洋小学校	R6-27	市道	Yショップ桜井商店から県道銚田鹿嶋線にかけて	道路左右に歩道がなく危険。	ハード面での対応が難しいため、学校により通学路の再検討	学校	学校により検討中
3	大洋小学校	R6-28	市道	スクールバス停の火の見櫓跡地からカーポート山上前まで(大洋運送の通り)	道が細いのと草が生い茂っている。	除草については必要に応じ実施	道路建設課	随時
4	大洋小学校	R6-29	市道	二重作の電波塔前のバス停に行くまでの坂道で、雑草が多い。	雑草が多い。	土砂撤去を行う。	道路建設課	令和6年度実施済
5	大洋小学校	R6-30		大洋駅	横断歩道が消えている	現地確認済み。横断歩道整理の上、標識及び表示等補修予定。	銚田警察署	未定
6	大洋中学校	R6-31	県道242号線銚田鹿嶋線	葛西工務店付近十字路口点滅信号	点滅信号で停止する車が少なく。見通しが悪い。道幅が狭い。	各家庭への呼びかけと、交通指導を行う。	学校	随時
7	大洋中学校	R6-32	市道	旧大洋歯科から1kmほど国道51号へ向かう道路のカーブ	竹藪や草木が多く見通しが悪い。	木の伐採対応済	道路建設課	令和6年度実施済
8	大洋中学校	R6-33	県道354号線	大洋駅付近の陸橋をカスミ方面へ	陸橋下ガードレールの雑草、外灯が少ない、自転車死角、暗い	停止線の設置	道路建設課	令和7年度実施予定
9	大洋中学校	R6-34	市道(飯沼街道)	第七跨線橋の東側飯沼街道の交差点	スピードを出した車が通る。	生徒、保護者へ注意喚起する。	学校	随時

・・・対策完了済み

【R 6 -26】 ファミリーマート（大蔵）信号付近から葛西スタンド点滅信号付近まで


路線名：県道 2 4 2 号線 鉾田鹿嶋線

状況：水はけが悪く、雨天時には、水たまりが道路にも広がり歩行は不便。

朝のバス停（横田工務店付近）までの交通量も多い。歩道がなく危ない。

対策内容：区画線の引き直しを検討

対応状況：令和 7 年度実施予定



【R6-27】 Yショップ桜井商店から県道銚田鹿嶋線にかけて

路線名：市道

状況：道路左右に歩道がなく危険

対策内容：ハード面での対応が難しいため、学校により通学路の再検討

対応状況：学校により検討中




【R 6 -28】 スクールバス停の火の見櫓跡地からカーポート山上前まで
(大洋運送の通り)

路線名：市道

状況：道が細いのと草が生い茂っている。

対策内容：除草については必要に応じ実施

対応状況：随時



【R 6 -29】 二重作の電波塔前のバス停に行くまでの坂道

路線名：市道

状況：雑草が多い。見通しが悪い。

対策内容：土砂撤去を行う

対応状況：令和 6 年度実施済




【R 6 -30】

箇所名：大洋駅

状況：横断歩道が消えている。

対策内容：現地確認済。横断歩道整理の上、標識及び表示等補修予定

対応状況：未定




【R 6 -31】 葛西工務店付近十字路点滅信号

路線名：県道242号線鉾田鹿嶋線

状況：点滅信号で停止する車が少ない。見通しが悪く、道幅が狭い。

対策内容：各家庭への呼びかけと、交通指導を行う。

対応状況：随時





【R 6 -32】 旧大洋歯科から 1 k mほど国道51号へ向かう道路のカーブ

路線名：市道

状況：竹藪や草木が多く見通しが悪い。

対策内容：木の伐採

対応状況：対応済




【R 6 -33】 大洋駅付近の陸橋をカスミ方面へ

路線名：県道 3 5 4 号線

状況：陸橋下ガードレールの雑草、外灯が少ない。自転車が死角になる。暗い。

対策内容：停止線の設置

対応状況：令和 7 年度実施予定



【R 6 -34】 第七跨線橋の東側飯沼街道の交差点

路線名：市道(飯沼街道)

状況：スピードを出した車が通る。

対策内容：生徒保護者へ注意喚起する

対応状況：随時

