

令和7年度 銚田南小中学校区通学路対策箇所一覧

令和7年12月末時点

No.	学校名	通番	道路の分類	地番又は目標物	通学路の状況・危険の内容等	対策内容	事業主体	対応状況
1	銚田南小学校	R7-16	県道2号線	旧バリアッチみき付近	横断歩道がない (スクールバス乗降場所から横断する児童がいる)	横断歩道設置を本部長上申済み	銚田警察署	未定
2	銚田南小学校	R7-17	県道2号線	なだろう付近の横断歩道(押しボタン式)	歩行者が横断していても、県道2号線に出る道路(両側)から車が出てくる	停止線の修繕を本部長上申済み	銚田警察署	未定
3	銚田南小学校	R7-18	県道2号線	旧諏訪小付近の横断歩道(大竹方面から左折した所)	建物があるため、横断歩道が見えない	交通安全指導	学校	随時
4	銚田南小学校	R7-19	県道2号線	旧諏訪小付近の横断歩道 (旭方面から大竹方面へ左折した所)	建物のブロック塀があり、旭方面から銚田方面に横断する歩行者が見えない	交通安全指導	学校	随時
5	銚田南小学校	R7-20	市道	水門付近のスクールバス乗降場所(野友地区)	雨が降ると歩道に水が溜まり、歩行が困難な時がある	集水樹に蓄積した土砂撤去対応済	市道路建設課	令和7年度対応済
6	銚田南中学校	R7-21	県道2号線	銚田市銚田572-1(大型コインランドリーマンチャオ銚田店) ～銚田市安房1649-1(ローソン銚田安房店)間	この区間に歩道が設置されていない 幅員が狭く交通量も多いため危険	「土木事務所前」交差点の右折レーン設置のための調査に着手しており、今後事業の進捗をみて土木事務所前交差点から桜本交差点までに間の歩道整備着手を検討する。	県銚田工事事務所	未定

■ …対策完了済み


【R7-16】 旧パリアッチみき付近

路線名：県道2号 水戸鉾田佐原線

状況：横断歩道がない（スクールバス乗降場所から横断する児童がいる）

対策内容：横断歩道設置を本部上申済み

対応状況：未定




【R7-17】なだろう付近の横断歩道（押しボタン式）

路線名：県道2号 水戸鉾田佐原線

状況：歩行者が横断していても、県道2号線に出る道路（両側）から車が出てくる

対策内容：停止線の修繕を本部上申済み

対応状況：未定




【R7-18】旧諏訪小付近の横断歩道（大竹方面から左折した所）

路線名：県道2号 水戸鉾田佐原線

状況：建物があるため、横断歩道が見えない

対策内容：交通安全指導

対応状況：随時




【R7-19】旧諏訪小付近の横断歩道（旭方面から大竹方面へ左折した所）

路線名：県道2号 水戸鉾田佐原線

状況：建物のブロック塀があり、旭方面から鉾田方面に横断する歩行者が見えない

対策内容：交通安全指導

対応状況：随時




【R7-20】水門付近のスクールバス乗降場所（野友地区）

路線名：市道

状況：雨が降ると歩道に水が溜まり、歩行が困難な時がある

対策内容：集水桝に蓄積した土砂撤去対応済

対応状況：令和7年度対応済



【R7-21】 銚田市銚田572-1（大型コインランドリーマンチャオ銚田店）
～銚田市安房1649-1（ローソン銚田安房店）間

路線名：県道2号線

状況：この区間に歩道が設置されていない

幅員が狭く交通量も多いため危険

対策内容：「土木事務所前」交差点の右折レーン設置のための調査に着手しており、今後事業の進捗をみて土木事務所前交差点から桜本交差点までに間の歩道整備着手を検討する。

対応状況：未定

